



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN : BRG\_910111\_02**

**LOKASI : SUMBER REJEKI**

**KECAMATAN : KURIK**

**KABUPATEN : MERAUKE**

**PROVINSI : PAPUA**

**DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 20 FEBRUARI 2019**

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:01	-0.32	-0.32	-0.31	80.4	80.4	80.4	0.4	0	0.2	SIAGA
01:00:03	-0.31	-0.32	-0.31	80.4	80.4	80.4	0	0	0	SIAGA