



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG2

LOKASI : PULAI GADING

KECAMATAN : BAYUNG LENCIR

KABUPATEN : MUSI BANYUASIN

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 20 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	0.14	0.14	0.14	102.09	102.09	102.09	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.14	0.14	0.14	102.1	102.09	102.16	0	0	0	AMAN
02:00:00	0.14	0.14	0.14	102.18	102.09	102.22	7.5	0	6	AMAN
03:00:00	0.14	0.14	0.16	102.26	102.22	102.29	12	1	4.5	AMAN
04:00:00	0.16	0.16	0.17	102.53	102.43	102.56	9.5	0	4.5	AMAN
05:00:00	0.16	0.16	0.17	102.64	102.63	102.7	2	0	0.5	AMAN
06:00:00	0.17	0.17	0.17	102.65	102.63	102.7	0	0	0	AMAN
07:00:00	0.17	0.17	0.17	102.7	102.7	102.7	0	0	0	AMAN
08:00:00	0.17	0.17	0.17	102.59	102.56	102.63	0	0	0	AMAN
09:00:00	0.17	0.17	0.17	102.4	102.29	102.5	0	0	0	AMAN
10:00:00	0.17	0.17	0.17	102.2	102.09	102.22	0	0	0	AMAN
11:00:00	0.17	0.17	0.18	101.53	101.15	102.02	0	0	0	AMAN
12:00:00	0.18	0.18	0.18	101.03	100.89	101.15	0	0	0	AMAN