



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN : MUBA2**

**LOKASI : KEPAYANG**

**KECAMATAN : BAYUNG LENCIR**

**KABUPATEN : MUSI BANYUASIN**

**PROVINSI : SUMATERA SELATAN**

**DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 21 FEBRUARI 2019**

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-4.42	-4.4	-4.43	43.43	40.7	49.89	0	0	0	BAHAYA
01:00:00	-4.42	-4.41	-4.43	45.86	42.98	49.24	0	0	0	BAHAYA
02:00:00	-4.42	-4.41	-4.43	47.24	43.97	50.89	0	0	0	BAHAYA
03:00:00	-4.41	-4.41	-4.42	51.51	49	54.59	0	0	0	BAHAYA
04:00:00	-4.42	-4.41	-4.43	51.64	49.2	55.55	0	0	0	BAHAYA
05:00:00	-4.42	-4.41	-4.43	51.65	48.73	56.19	0	0	0	BAHAYA
06:00:00	-4.41	-4.41	-4.43	53.34	46.26	56.87	0	0	0	BAHAYA
07:00:00	-4.44	-4.42	-4.47	49.85	46.5	53.75	0	0	0	BAHAYA
08:00:00	-4.46	-4.43	-4.49	48.55	44.47	56.72	0	0	0	BAHAYA
09:00:00	-4.48	-4.46	-4.49	47.11	45.29	50.27	0	0	0	BAHAYA
10:00:00	-4.5	-4.48	-4.52	43.45	39.24	46.93	0	0	0	BAHAYA
11:00:00	-4.51	-4.5	-4.52	38.2	36.27	39.08	0	0	0	BAHAYA
12:30:00	-4.49	-4.48	-4.51	38.88	36.11	42.1	0	0	0	BAHAYA
13:00:00	-4.48	-4.46	-4.5	42.56	40.15	45.49	0	0	0	BAHAYA
14:00:00	-4.45	-4.45	-4.45	46.77	46.77	46.77	0	0	0	BAHAYA