



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_621107\_06  
**LOKASI** : JABIREN 2  
**KECAMATAN** : JABIREN RAYA  
**KABUPATEN** : PULANG PISAU  
**PROVINSI** : KALIMANTAN TENGAH  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI MINGGU, 10 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:30:01	-0.31	-0.31	-0.31	59.1	59.1	59.1	0	0	0	SIAGA
01:20:18	-0.31	-0.31	-0.31	59.07	59	59.2	0	0	0	SIAGA
02:00:56	-0.31	-0.31	-0.31	59.2	59.2	59.2	0	0	0	SIAGA
03:30:21	-0.32	-0.32	-0.32	59.4	59.4	59.4	0	0	0	SIAGA
05:30:06	-0.32	-0.32	-0.32	59.5	59.5	59.5	0	0	0	SIAGA
06:00:50	-0.31	-0.31	-0.31	59.5	59.5	59.5	0	0	0	SIAGA
07:40:41	-0.32	-0.32	-0.32	59.4	59.4	59.4	0	0	0	SIAGA
08:20:23	-0.32	-0.32	-0.32	59.5	59.5	59.5	0	0	0	SIAGA
11:00:15	-0.33	-0.33	-0.33	58.7	58.7	58.7	0	0	0	SIAGA
12:40:41	-0.33	-0.33	-0.33	58.4	58.4	58.4	0	0	0	SIAGA
13:10:32	-0.33	-0.33	-0.33	58.5	58.5	58.5	0	0	0	SIAGA
14:00:16	-0.33	-0.33	-0.33	58.17	58	58.3	0	0	0	SIAGA
15:00:06	-0.33	-0.34	-0.33	58.2	58.1	58.3	0	0	0	SIAGA
16:00:05	-0.33	-0.33	-0.33	58.15	58	58.3	0	0	0	SIAGA
20:40:14	-0.34	-0.34	-0.34	58.8	58.8	58.8	0	0	0	SIAGA
22:10:01	-0.33	-0.33	-0.33	58.6	58.6	58.6	0	0	0	SIAGA