



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG7

LOKASI : RIMBA PANJANG

KECAMATAN : TAMBANG

KABUPATEN : KAMPAR

PROVINSI : RIAU

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 14 MARET 2019

| Jam | Ground Water Level (meter) | | | Soil Moisture (%) | | | Curah Hujan (mm) | | | Status |
|----------|----------------------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|------------------|-----|-----|--------|
| | Rataan | Min | Max | Rataan | Min | Max | Komposit | Min | Max | |
| 00:00:00 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | 30.59 | 30.56 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 01:00:00 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | 30.66 | 30.6 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 02:00:00 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | 30.78 | 30.77 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 03:00:00 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | 30.86 | 30.84 | 30.87 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 04:00:00 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | 30.06 | 29.83 | 30.73 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 05:00:00 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | 30.35 | 30.08 | 30.46 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 06:00:00 | -1.63 | -1.64 | -1.63 | 30.6 | 30.49 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 07:00:00 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | 30.82 | 30.73 | 30.87 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 08:00:00 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | 30.4 | 29.87 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 09:00:00 | -1.64 | -1.64 | -1.64 | 30 | 29.94 | 30.11 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 10:00:00 | -1.63 | -1.64 | -1.63 | 30.17 | 30.01 | 30.25 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 11:00:00 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | 30.31 | 30.15 | 30.42 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 12:00:00 | -1.62 | -1.63 | -1.62 | 30.17 | 29.97 | 30.32 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 13:00:00 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | 29.95 | 29.8 | 30.04 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |
| 14:00:00 | -1.62 | -1.62 | -1.62 | 29.83 | 29.8 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | BAHAYA |