



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_621107_07

LOKASI : HENDA 2

KECAMATAN : JABIREN RAYA

KABUPATEN : PULANG PISAU

PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

| Jam | Ground Water Level (meter) | | | Soil Moisture (%) | | | Curah Hujan (mm) | | | Status |
|----------|----------------------------|-------|-------|-------------------|------|------|------------------|-----|-----|--------|
| | Rataan | Min | Max | Rataan | Min | Max | Komposit | Min | Max | |
| 00:00:01 | -0.36 | -0.36 | -0.35 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 01:00:02 | -0.36 | -0.36 | -0.35 | 23.47 | 23.4 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 02:00:02 | -0.35 | -0.36 | -0.35 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 03:00:01 | -0.35 | -0.36 | -0.35 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 05:00:02 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 11:30:03 | -0.37 | -0.37 | -0.36 | 23.3 | 23.2 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 12:00:00 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | 23.28 | 23.2 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 13:00:04 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | 23.23 | 23.2 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 14:00:04 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | 23.24 | 23.2 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 15:10:00 | -0.38 | -0.38 | -0.37 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 16:00:01 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | 23.07 | 23 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 17:00:03 | -0.38 | -0.38 | -0.37 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 18:00:03 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 19:00:01 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | 23.07 | 23 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 20:00:04 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | 23.1 | 23 | 23.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | SIAGA |
| 21:00:04 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | SIAGA |
| 22:00:03 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | 23.03 | 23 | 23.2 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |
| 23:00:01 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |