

BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : OKI2

LOKASI : SIMPANG TIGA
KECAMATAN : TULUNG SELAPAN
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

DATA TABEL: JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 25 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Ctatus
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	Status
00:00:00	0.05	0.05	0.06	10.97	10.63	11.26	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.06	0.06	0.06	11.19	11.07	9.01	0	0	0	AMAN
02:00:00	0.06	0.06	0.06	9.66	10.06	10	0	0	0	AMAN
03:00:00	0.06	0.06	0.06	10.17	10.19	10	0	0	0	AMAN
04:00:00	0.05	0.05	0.06	10.6	10.25	10	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.05	0.05	0.05	10.49	10.12	9.74	0	0	0	AMAN
06:00:00	0.05	0.05	0.05	10.49	10.32	10.63	0	0	0	AMAN
07:00:00	0.05	0.04	0.05	10.55	11.01	9.21	0	0	0	AMAN
08:00:00	0.04	0.04	0.05	9.78	10.25	9.93	0	0	0	AMAN
09:00:00	0.05	0.04	0.05	9.55	9.01	9.74	0	0	0	AMAN
10:00:00	0.05	0.05	0.05	10.66	10.95	9.87	0	0	0	AMAN
11:00:00	0.06	0.05	0.06	10.87	10.76	9.93	0	0	0	AMAN
12:00:00	0.06	0.06	0.07	9.66	10.19	9.87	0	0	0	AMAN
13:00:00	0.07	0.07	0.07	10.07	10.51	9.61	0	0	0	AMAN
14:00:00	0.07	0.07	0.07	9.93	9.93	9.93	0	0	0	AMAN

http://sipalaga.brg.go.id