



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : MUBA2
LOKASI : KEPAYANG
KECAMATAN : BAYUNG LENCIR
KABUPATEN : MUSI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 14 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-4.53	-4.53	-4.53	15.12	15.11	15.16	0	0	0	BAHAYA
01:00:00	-4.53	-4.53	-4.53	15.2	15.16	15.27	0	0	0	BAHAYA
02:00:00	-4.53	-4.52	-4.53	15.16	15.05	15.22	0	0	0	BAHAYA
03:00:00	-4.53	-4.53	-4.53	15.13	15.11	15.16	0	0	0	BAHAYA
04:00:00	-4.53	-4.53	-4.53	15	14.89	15.05	0	0	0	BAHAYA
05:00:00	-4.52	-4.52	-4.53	14.78	14.61	14.94	0	0	0	BAHAYA
06:00:00	-4.53	-4.53	-4.53	14.56	14.56	14.56	0	0	0	BAHAYA