



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BATOK1  
**LOKASI** : SJ-SEBANGAU JAYA  
**KECAMATAN** : SEBANGAU KUALA  
**KABUPATEN** : PULANG PISAU  
**PROVINSI** : KALIMANTAN TENGAH  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI SELASA, 05 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-0.39	-0.4	-0.39	190.31	188.86	191.93	0	0	0	SIAGA
01:00:00	-0.39	-0.39	-0.38	191.45	190.74	192.41	0	0	0	SIAGA
02:00:00	-0.39	-0.41	-0.38	188.8	184.5	190.97	0	0	0	SIAGA
03:00:00	-0.38	-0.39	-0.38	190.91	188.86	193.13	0	0	0	SIAGA
04:00:00	-0.38	-0.39	-0.37	192.06	189.32	194.1	0	0	0	SIAGA
05:00:00	-0.36	-0.37	-0.35	196.52	194.83	198.3	0	0	0	SIAGA
06:00:00	-0.37	-0.39	-0.36	195.53	193.37	198.05	0	0	0	SIAGA
07:00:00	-0.41	-0.44	-0.39	190.86	188.62	193.13	0	0	0	BAHAYA
08:00:00	-0.51	-0.56	-0.45	182.18	177.95	187	0	0	0	BAHAYA
09:00:00	-0.62	-0.65	-0.58	173.42	171.77	175.85	0	0	0	BAHAYA
10:00:00	-0.72	-1.06	-0.64	172.37	171.57	172.98	0	0	0	BAHAYA
11:00:00	-0.64	-0.64	-0.63	173.08	172.98	173.18	0	0	0	BAHAYA