



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG6

LOKASI : SEPONJEN

KECAMATAN : KUMPEH

KABUPATEN : MUARO JAMBI

PROVINSI : JAMBI

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 22 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-0.32	-0.32	-0.32	58.26	58.23	58.27	0	0	0	SIAGA
01:00:00	-0.32	-0.32	-0.32	58.27	58.27	58.27	0	0	0	SIAGA
02:00:00	-0.32	-0.32	-0.32	58.26	58.23	58.27	0	0	0	SIAGA
03:00:00	-0.32	-0.33	-0.32	58.27	58.27	58.3	0	0	0	SIAGA
04:00:00	-0.33	-0.33	-0.32	58.27	58.27	58.3	0	0	0	SIAGA
05:00:00	-0.33	-0.33	-0.33	58.29	58.27	58.3	0	0	0	SIAGA
06:00:00	-0.33	-0.33	-0.33	58.3	58.3	58.3	0	0	0	SIAGA
07:00:00	-0.33	-0.33	-0.33	58.31	58.3	58.34	0	0	0	SIAGA
08:00:00	-0.33	-0.33	-0.33	58.33	58.3	58.34	0	0	0	SIAGA