



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : LUMPUR1  
**LOKASI** : AS1R-RIDING  
**KECAMATAN** : PANGKALAN LAPAM  
**KABUPATEN** : OGAN KOMERING ILIR  
**PROVINSI** : SUMATERA SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	9.01	9.01	9.01	0	0	0	BAHAYA
01:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	9.01	9.01	9.01	0	0	0	BAHAYA
02:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	9.01	9.01	9.01	0	0	0	BAHAYA
03:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	9.01	9.01	9.01	0	0	0	BAHAYA
04:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	9.01	9.01	9.01	0	0	0	BAHAYA
05:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	9.01	9.01	9.01	0	0	0	BAHAYA
06:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	9.01	9.01	9.01	0.5	0	0.5	BAHAYA
07:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	8.84	8.68	9.01	0.5	0	0.5	BAHAYA
08:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	8.59	8.54	8.68	0	0	0	BAHAYA
09:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	8.6	8.54	8.61	0	0	0	BAHAYA
10:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	8.67	8.61	8.74	0	0	0	BAHAYA
11:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	8.65	8.61	8.68	0	0	0	BAHAYA
12:00:00	-3.23	-3.23	-3.23	8.65	8.61	8.68	0	0	0	BAHAYA