



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_621103_06
LOKASI : BUKIT LITI 3
KECAMATAN : KAHAYAN TENGAH
KABUPATEN : PULANG PISAU
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 18 FEBRUARI 2019

| Jam | Ground Water Level (meter) | | | Soil Moisture (%) | | | Curah Hujan (mm) | | | Status |
|----------|----------------------------|------|------|-------------------|------|------|------------------|-----|-----|--------|
| | Rataan | Min | Max | Rataan | Min | Max | Komposit | Min | Max | |
| 00:00:12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 71.53 | 71.4 | 71.7 | 1 | 0 | 0.4 | AMAN |
| 01:00:07 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | AMAN |
| 02:00:07 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 03:00:08 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 71.52 | 71.4 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 04:00:12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 05:00:12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 71.55 | 71.5 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 06:00:04 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 07:10:14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 08:10:08 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 21:10:02 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 0 | 0 | 0 | AMAN |
| 23:10:09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | AMAN |