



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_910111_02
LOKASI : SUMBER REJEKI
KECAMATAN : KURIK
KABUPATEN : MERAUKE
PROVINSI : PAPUA
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI MINGGU, 03 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:01	-0.08	-0.09	-0.08	95	95	95	0	0	0	SIAGA
01:00:03	-0.07	-0.07	-0.07	95	95	95	0	0	0	SIAGA