



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : LUMPUR2
LOKASI : PS1-SEBOKOR, PADANG SUGIHAN
KECAMATAN : AIR SUGIHAN
KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 20 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	0.04	0.04	0.04	117.47	116.97	117.63	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.04	0.04	0.04	117.35	116.97	117.63	0	0	0	AMAN
02:00:00	0.04	0.04	0.04	117.39	116.97	117.63	0	0	0	AMAN
03:00:00	0.04	0.04	0.04	117.57	117.25	117.63	0	0	0	AMAN
04:00:00	0.04	0.04	0.04	117.35	117.25	117.54	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.04	0.03	0.04	117.39	117.25	117.54	0	0	0	AMAN
06:00:00	0.03	0.03	0.03	117.39	117.25	117.54	0	0	0	AMAN
07:00:00	0.03	0.03	0.04	117.79	117.63	118.11	0	0	0	AMAN
08:50:00	0.03	0.03	0.03	117.65	117.25	117.91	0	0	0	AMAN
09:00:00	0.04	0.04	0.04	117.58	117.54	117.63	0	0	0	AMAN
10:00:00	0.04	0.04	0.04	117.77	117.63	118.01	0	0	0	AMAN
11:00:00	0.04	0.04	0.04	117.98	117.72	118.11	0	0	0	AMAN
12:00:00	0.04	0.04	0.04	117.82	117.63	118.2	0	0	0	AMAN
13:00:00	0.04	0.04	0.04	118.51	118.3	118.78	0	0	0	AMAN