



# BADAN RESTORASI GAMBUT

---

## REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG\_140416\_01  
LOKASI : SUMBER MAKMUR JAYA  
KECAMATAN : TELUK BELENGKONG  
KABUPATEN : INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI : RIAU  
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 27 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:01	-1.4	-1.41	-1.4	26.3	26.3	26.3	0	0	0	BAHAYA
01:00:01	-1.4	-1.41	-1.4	26.05	26	26.3	0.2	0	0.2	BAHAYA
02:00:05	-1.4	-1.41	-1.4	26	26	26	0	0	0	BAHAYA
03:00:01	-1.4	-1.4	-1.4	26	26	26	0	0	0	BAHAYA
04:00:02	-1.4	-1.41	-1.39	26.33	26	26.4	0	0	0	BAHAYA
05:00:03	-1.4	-1.41	-1.4	26.3	26.1	26.4	0	0	0	BAHAYA
06:00:03	-1.4	-1.41	-1.4	26.1	26.1	26.1	0	0	0	BAHAYA
07:00:10	-1.41	-1.41	-1.4	26.1	26.1	26.1	0	0	0	BAHAYA
08:00:01	-1.41	-1.42	-1.4	26.1	26.1	26.1	0	0	0	BAHAYA
09:00:02	-1.41	-1.41	-1.41	26.25	26.1	26.4	0	0	0	BAHAYA
10:00:04	-1.41	-1.41	-1.41	26.1	25.9	26.4	0	0	0	BAHAYA
11:00:00	-1.41	-1.42	-1.41	26.1	25.9	26.3	0	0	0	BAHAYA
12:00:07	-1.41	-1.42	-1.4	26.05	25.7	26.5	0	0	0	BAHAYA
13:00:06	-1.41	-1.41	-1.41	26.07	25.9	26.3	0	0	0	BAHAYA
14:00:06	-1.4	-1.41	-1.4	25.95	25.9	26	0	0	0	BAHAYA
15:00:07	-1.41	-1.41	-1.41	25.67	25.6	26	0	0	0	BAHAYA
16:00:07	-1.41	-1.41	-1.4	25.88	25.7	26	0	0	0	BAHAYA
17:00:07	-1.4	-1.41	-1.4	25.72	25.3	26	0	0	0	BAHAYA
18:00:03	-1.41	-1.41	-1.4	25.47	25.4	25.8	0	0	0	BAHAYA
19:00:05	-1.41	-1.42	-1.41	25.47	25.4	25.5	0	0	0	BAHAYA
20:00:06	-1.41	-1.42	-1.41	25.35	25.2	25.5	0	0	0	BAHAYA
21:00:00	-1.41	-1.42	-1.41	25.28	25.2	25.3	0	0	0	BAHAYA
22:00:03	-1.41	-1.42	-1.4	25.37	25.3	25.4	0	0	0	BAHAYA
23:00:04	-1.41	-1.41	-1.41	25.25	25.1	25.4	0	0	0	BAHAYA