



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_627104\_02  
**LOKASI** : TN SEBANGAU 2  
**KECAMATAN** : SABANGAU  
**KABUPATEN** : KOTA PALANGKARAYA  
**PROVINSI** : KALIMANTAN TENGAH  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 11 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
06:00:02	0.53	0.53	0.53	78.25	78.2	78.3	0	0	0	AMAN
07:20:02	0.52	0.52	0.53	78.95	78.7	79.2	0	0	0	AMAN
08:00:00	0.52	0.52	0.52	78.4	77.9	78.9	0	0	0	AMAN
09:00:00	0.52	0.52	0.52	79	79	79	0	0	0	AMAN
10:40:04	0.52	0.52	0.52	78.7	78.7	78.7	0	0	0	AMAN
13:10:01	0.51	0.51	0.51	78	77.8	78.2	0	0	0	AMAN
14:40:01	0.51	0.51	0.51	78	78	78	0	0	0	AMAN
15:00:01	0.5	0.5	0.5	78.15	78	78.3	0	0	0	AMAN
18:40:00	0.5	0.5	0.5	78.4	78.4	78.4	0	0	0	AMAN
19:00:02	0.5	0.49	0.5	78.1	77.9	78.3	5.8	0	5.8	AMAN
21:50:03	0.52	0.52	0.52	77.8	77.8	77.8	0	0	0	AMAN
22:20:03	0.52	0.52	0.52	77.95	77.8	78.1	0	0	0	AMAN