



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BATOK2
LOKASI : M1-MANTAREN1
KECAMATAN : KAHAYAN HILIR
KABUPATEN : PULANG PISAU
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 15 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-0.67	-0.67	-0.66	315.29	312.28	318.32	0	0	0	BAHAYA
01:00:00	-0.66	-0.67	-0.66	313.59	310	316.45	0	0	0	BAHAYA
02:00:00	-0.66	-0.66	-0.66	312.45	309.54	316.45	0	0	0	BAHAYA
03:00:00	-0.67	-0.67	-0.66	311.45	307.73	315.51	0	0	0	BAHAYA
04:00:00	-0.67	-0.67	-0.67	320.87	316.45	327.39	0	0	0	BAHAYA
05:00:00	-0.67	-0.67	-0.67	323.15	320.2	327.39	0	0	0	BAHAYA
06:00:00	-0.68	-0.69	-0.67	311.59	296.26	324.01	0	0	0	BAHAYA
07:00:00	-0.69	-0.7	-0.69	202.81	109.84	281.64	0	0	0	BAHAYA
08:00:00	-0.7	-0.7	-0.69	25.47	-3.9	96.22	0	0	0	BAHAYA
09:00:00	-0.69	-0.7	-0.68	-3.9	-3.9	-3.9	0	0	0	BAHAYA
10:00:00	-0.69	-0.69	-0.69	-3.9	-3.9	-3.9	0	0	0	BAHAYA