



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_631104_01

LOKASI : MANTIMIN

KECAMATAN : BATU MANDI

KABUPATEN : BALANGAN

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 23 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-0.06	-0.06	-0.06	81.27	81.1	81.6	0	0	0	SIAGA