



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : SELEH2  
**LOKASI** : PS2R-PLG PADANG SUGIHAN  
**KECAMATAN** : MUARA PADANG  
**KABUPATEN** : BANYU ASIN  
**PROVINSI** : SUMATERA SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI JUMAT, 01 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	0.08	0.07	0.08	103.57	103.25	103.88	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.07	0.07	0.08	103.92	103.32	104.38	0	0	0	AMAN
02:00:00	0.07	0.07	0.07	103.62	103.32	104.52	0	0	0	AMAN
03:00:00	0.07	0.07	0.07	103.99	103.39	104.24	0	0	0	AMAN
04:00:00	0.07	0.07	0.07	103.32	103.05	103.95	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.07	0.07	0.07	103.44	103.18	103.88	0	0	0	AMAN
06:00:00	0.07	0.07	0.07	103.09	102.77	103.39	0	0	0	AMAN
07:00:00	0.07	0.07	0.07	103.25	103.18	103.32	0	0	0	AMAN