



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN : MUBA2**

**LOKASI : KEPAYANG**

**KECAMATAN : BAYUNG LENCIR**

**KABUPATEN : MUSI BANYUASIN**

**PROVINSI : SUMATERA SELATAN**

**DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 25 FEBRUARI 2019**

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	-4.51	-4.5	-4.52	33.14	32.56	33.85	0	0	0	BAHAYA
01:00:00	-4.49	-4.49	-4.51	34.9	33.85	35.88	0	0	0	BAHAYA
02:00:00	-4.49	-4.48	-4.49	37.41	36.33	38.37	0	0	0	BAHAYA
03:00:00	-4.5	-4.49	-4.51	39.24	38.53	39.89	0	0	0	BAHAYA
04:00:00	-4.5	-4.5	-4.51	40.4	39.95	40.73	0	0	0	BAHAYA
05:00:00	-4.51	-4.51	-4.51	41.27	40.86	41.51	0	0	0	BAHAYA
06:00:00	-4.51	-4.51	-4.52	41.84	41.61	42	0	0	0	BAHAYA
07:00:00	-4.53	-4.52	-4.54	41.43	41.09	41.74	0	0	0	BAHAYA
08:00:00	-4.53	-4.53	-4.54	41	40.73	41.25	0	0	0	BAHAYA
09:00:00	-4.54	-4.54	-4.54	39.95	39.28	40.64	0	0	0	BAHAYA
10:00:00	-4.54	-4.54	-4.54	37.9	36.88	38.86	0	0	0	BAHAYA
11:00:00	-4.54	-4.54	-4.54	34.67	33.39	36.04	0	0	0	BAHAYA
12:00:00	-4.54	-4.54	-4.54	33.13	33.13	33.13	0	0	0	BAHAYA