



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG\_910111\_01

LOKASI : SUMBER MULYA

KECAMATAN : KURIK

KABUPATEN : MERAUKE

PROVINSI : PAPUA

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SELASA, 26 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:05	-0.5	-0.5	-0.5	54.5	54.5	54.5	0	0	0	BAHAYA
01:00:04	-0.5	-0.5	-0.5	54.5	54.5	54.5	0	0	0	BAHAYA