



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_140412_02

LOKASI : SUNGAI GAUNG 2

KECAMATAN : GAUNG

KABUPATEN : INDRAGIRI HILIR

PROVINSI : RIAU

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 23 FEBRUARI 2019

| Jam | Ground Water Level (meter) | | | Soil Moisture (%) | | | Curah Hujan (mm) | | | Status |
|----------|----------------------------|-------|-------|-------------------|------|------|------------------|-----|-----|--------|
| | Rataan | Min | Max | Rataan | Min | Max | Komposit | Min | Max | |
| 17:30:03 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | SIAGA |