



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_160205\_01  
**LOKASI** : KEDATON (DEMPLOT)  
**KECAMATAN** : KOTA KAYU AGUNG  
**KABUPATEN** : OGAN KOMERING ILIR  
**PROVINSI** : SUMATERA SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI MINGGU, 17 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:04	0.95	0.95	0.96	79.8	79.6	79.9	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.96	0.96	0.97	79.73	79.6	79.9	0	0	0	AMAN
02:00:03	0.98	0.97	0.98	79.75	79.6	79.9	0	0	0	AMAN
03:00:03	0.99	0.98	0.99	79.7	79.7	79.7	0	0	0	AMAN
04:00:04	1	0.99	1	79.77	79.7	79.9	0	0	0	AMAN
05:00:03	1.01	1	1.01	79.82	79.7	79.9	0	0	0	AMAN
06:00:02	1.02	1.01	1.02	79.77	79.7	79.9	0	0	0	AMAN
07:00:03	1.03	1.02	1.03	79.8	79.7	79.9	0	0	0	AMAN
08:00:00	1.04	1.03	1.04	79.83	79.7	79.9	0	0	0	AMAN
09:00:03	1.05	1.04	1.05	79.87	79.7	79.9	0	0	0	AMAN
10:00:01	1.06	1.05	1.06	79.68	79.2	79.9	0	0	0	AMAN
11:00:01	1.06	1.06	1.07	79.5	79.1	79.9	0	0	0	AMAN
12:00:04	1.07	1.07	1.07	79.67	79	79.9	0	0	0	AMAN
13:00:02	1.08	1.08	1.09	79.37	78.7	79.7	0	0	0	AMAN
14:00:02	1.09	1.09	1.1	79.33	78.9	79.7	0	0	0	AMAN
15:00:04	1.1	1.1	1.11	79.42	79.2	79.5	0	0	0	AMAN
16:00:01	1.11	1.11	1.12	79.35	79.2	79.5	0	0	0	AMAN
17:00:05	1.12	1.12	1.13	79.18	79	79.3	0	0	0	AMAN
18:00:01	1.13	1.12	1.13	79.28	79.2	79.5	0	0	0	AMAN