



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN : BRG\_910111\_01**

**LOKASI : SUMBER MULYA**

**KECAMATAN : KURIK**

**KABUPATEN : MERAUKE**

**PROVINSI : PAPUA**

**DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 27 FEBRUARI 2019**

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:03	-0.52	-0.53	-0.52	54.5	54.5	54.5	0	0	0	BAHAYA
01:00:03	-0.52	-0.52	-0.52	54.5	54.5	54.5	0	0	0	BAHAYA