



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : BRG\_630805\_01  
**LOKASI** : PINANG HABANG  
**KECAMATAN** : AMUNTAI TENGAH  
**KABUPATEN** : HULU SUNGAI UTARA  
**PROVINSI** : KALIMANTAN SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 27 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:08	-2.48	-2.48	-2.47	65.1	65.1	65.1	0	0	0	BAHAYA
01:00:05	-2.48	-2.49	-2.48	65.1	65.1	65.1	0	0	0	BAHAYA
02:00:06	-2.48	-2.48	-2.48	65.1	65.1	65.1	0	0	0	BAHAYA
03:00:04	-2.48	-2.48	-2.48	65.1	65.1	65.1	0	0	0	BAHAYA
04:00:01	-2.48	-2.49	-2.48	65.1	65.1	65.1	0	0	0	BAHAYA
05:00:04	-2.48	-2.49	-2.48	65.1	65.1	65.1	0	0	0	BAHAYA
06:00:07	-2.48	-2.48	-2.47	65.1	65.1	65.1	0	0	0	BAHAYA
07:00:00	-2.48	-2.48	-2.47	65.15	65.1	65.2	0	0	0	BAHAYA
08:00:01	-2.48	-2.49	-2.48	65.18	65.1	65.2	0	0	0	BAHAYA
09:30:00	-2.48	-2.49	-2.48	65.1	65.1	65.1	0	0	0	BAHAYA
10:30:01	-2.49	-2.49	-2.49	65.4	65.4	65.4	0	0	0	BAHAYA
11:00:00	-2.49	-2.49	-2.48	65.53	65.4	65.6	0	0	0	BAHAYA
12:30:03	-2.48	-2.48	-2.48	65.6	65.6	65.6	0	0	0	BAHAYA
13:10:01	-2.48	-2.48	-2.48	65.5	65.5	65.5	0	0	0	BAHAYA