



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_630805_02
LOKASI : MAWAR SARI
KECAMATAN : AMUNTAI TENGAH
KABUPATEN : HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SENIN, 18 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:01	0.05	0.05	0.05	66.6	66.6	66.6	0	0	0	AMAN