



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_910111_01

LOKASI : SUMBER MULYA

KECAMATAN : KURIK

KABUPATEN : MERAUKE

PROVINSI : PAPUA

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 21 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:10:02	-0.48	-0.48	-0.47	55.2	55.2	55.2	0	0	0	BAHAYA
01:00:07	-0.48	-0.48	-0.47	55.2	55.2	55.2	0	0	0	BAHAYA