



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_621101_02
LOKASI : DANDANG
KECAMATAN : PANDIH BATU
KABUPATEN : PULANG PISAU
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 23 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:04	0.13	0.13	0.14	80.5	80.5	80.5	0	0	0	AMAN
02:00:03	0.14	0.14	0.15	80.72	80.4	80.8	0	0	0	AMAN
03:00:02	0.15	0.15	0.15	80.8	80.8	80.8	0	0	0	AMAN
04:00:06	0.15	0.15	0.16	80.7	80.7	80.7	0	0	0	AMAN
05:40:26	0.15	0.15	0.16	80.65	80.6	80.7	0	0	0	AMAN
06:10:08	0.15	0.15	0.16	80.63	80.6	80.7	0	0	0	AMAN
08:50:11	0.15	0.15	0.15	80.6	80.6	80.6	0	0	0	AMAN
09:00:06	0.15	0.15	0.16	80.6	80.6	80.6	0	0	0	AMAN
10:30:08	0.16	0.16	0.16	80.6	80.6	80.6	0	0	0	AMAN
11:10:04	0.16	0.16	0.16	80.63	80.6	80.7	0	0	0	AMAN
12:00:03	0.16	0.16	0.16	80.7	80.7	80.7	0	0	0	AMAN
13:50:04	0.16	0.16	0.16	80.8	80.8	80.8	0	0	0	AMAN
14:00:11	0.16	0.16	0.16	80.8	80.8	80.8	0	0	0	AMAN
16:10:02	0.16	0.16	0.16	80.5	80.5	80.5	0	0	0	AMAN
17:20:11	0.16	0.16	0.16	80.1	80.1	80.1	0	0	0	AMAN
18:20:02	0.16	0.16	0.16	80.3	80.1	80.5	0	0	0	AMAN
20:20:02	0.16	0.16	0.16	80.53	80.5	80.6	0	0	0	AMAN
21:00:10	0.16	0.16	0.16	80.5	80.5	80.5	0	0	0	AMAN
22:20:01	0.16	0.16	0.17	80.53	80.5	80.6	0	0	0	AMAN
23:00:04	0.16	0.16	0.16	80.5	80.5	80.5	0	0	0	AMAN