



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_910111_02

LOKASI : SUMBER REJEKI

KECAMATAN : KURIK

KABUPATEN : MERAUKE

PROVINSI : PAPUA

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SABTU, 02 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:02	-0.27	-0.27	-0.27	95	95	95	0	0	0	SIAGA
01:00:03	-0.27	-0.27	-0.27	95	95	95	0	0	0	SIAGA