



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG2
LOKASI : PULAI GADING
KECAMATAN : BAYUNG LENCIR
KABUPATEN : MUSI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI MINGGU, 24 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	0.13	0.13	0.14	101.22	101.22	101.22	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.14	0.14	0.14	101.23	101.22	101.28	0	0	0	AMAN
02:00:00	0.14	0.14	0.14	101.19	101.15	101.22	0	0	0	AMAN
03:00:00	0.14	0.14	0.14	101.16	101.15	101.22	0	0	0	AMAN
04:00:00	0.14	0.14	0.14	101.18	101.15	101.22	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.13	0.13	0.14	101.13	101.08	101.15	0.5	0	0.5	AMAN
06:00:00	0.13	0.13	0.13	101.12	101.08	101.15	0.5	0	0.5	AMAN
07:00:00	0.13	0.13	0.13	101.15	101.15	101.15	2	0	0.5	AMAN
08:00:00	0.13	0.13	0.13	101.11	101.08	101.15	0.5	0	0.5	AMAN
09:00:00	0.13	0.13	0.14	101.04	100.95	101.15	0	0	0	AMAN
10:00:00	0.13	0.13	0.14	100.82	100.69	100.89	0	0	0	AMAN
11:00:00	0.14	0.14	0.14	100.58	100.49	100.62	0	0	0	AMAN