



# BADAN RESTORASI GAMBUT

## REPUBLIK INDONESIA

**STASIUN** : OKI2  
**LOKASI** : SIMPANG TIGA  
**KECAMATAN** : TULUNG SELAPAN  
**KABUPATEN** : OGAN KOMERING ILIR  
**PROVINSI** : SUMATERA SELATAN  
**DATA TABEL** : JAM-JAMAN PADA HARI MINGGU, 24 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	0.05	0.05	0.05	10.13	10.06	9.93	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.05	0.05	0.06	9.34	8.74	10	0	0	0	AMAN
02:00:00	0.05	0.03	0.05	10.55	10.25	10	0	0	0	AMAN
03:00:00	0.02	0.02	0.02	10.65	10.06	11.32	0	0	0	AMAN
04:00:00	0.02	0.02	0.02	9.8	10.38	9.34	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.02	0.02	0.02	10.06	10.06	9.93	0	0	0	AMAN
06:00:00	0.02	0.02	0.02	10.68	10.44	9.47	0	0	0	AMAN
07:00:00	0.02	0.02	0.02	10.43	10.06	9.34	0	0	0	AMAN
08:00:00	0.02	0.02	0.02	10.24	10.51	9.87	0	0	0	AMAN
09:00:00	0.03	0.02	0.04	10.54	10.32	9.01	0	0	0	AMAN
10:00:00	0.04	0.04	0.04	11.33	10.19	12.24	0	0	0	AMAN
11:00:00	0.05	0.04	0.05	19.79	10.19	62.05	0	0	0	AMAN
12:30:00	0.06	0.05	0.07	9.63	10.82	9.87	0	0	0	AMAN
13:00:00	0.07	0.07	0.07	10.43	10.06	9.01	0	0	0	AMAN
14:00:00	0.07	0.07	0.07	11.01	11.01	11.01	0	0	0	AMAN