



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_160205_02

LOKASI : KEDATON

KECAMATAN : PEDAMARAN

KABUPATEN : OGAN KOMERING ILIR

PROVINSI : SUMATERA SELATAN

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 28 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:10:02	1.38	1.38	1.38	95	95	95	0	0	0	AMAN
01:00:01	1.38	1.38	1.38	95	95	95	0	0	0	AMAN
02:00:04	1.38	1.38	1.38	95	95	95	0	0	0	AMAN
03:00:04	1.38	1.38	1.38	95	95	95	0	0	0	AMAN
11:30:01	1.38	1.38	1.38	95	95	95	0	0	0	AMAN
12:00:04	1.38	1.38	1.39	95	95	95	0	0	0	AMAN
13:00:02	1.38	1.38	1.39	95	95	95	0	0	0	AMAN
14:00:02	1.38	1.38	1.38	95	95	95	0	0	0	AMAN
15:00:06	1.38	1.38	1.38	95	95	95	0	0	0	AMAN
16:00:01	1.38	1.38	1.39	95	95	95	0	0	0	AMAN
17:00:07	1.38	1.38	1.38	95	95	95	0	0	0	AMAN
18:00:06	1.38	1.38	1.38	95	95	95	0	0	0	AMAN
19:00:12	1.38	1.38	1.38	95	95	95	0	0	0	AMAN
20:00:06	1.38	1.38	1.38	95	95	95	0	0	0	AMAN
21:00:07	1.38	1.38	1.38	95	95	95	0	0	0	AMAN
22:00:00	1.38	1.37	1.38	95	95	95	0	0	0	AMAN
23:00:06	1.38	1.38	1.38	95	95	95	0	0	0	AMAN