



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_147205_01

LOKASI : PELINTUNG

KECAMATAN : MEDANG KAMPAI

KABUPATEN : DUMAI

PROVINSI : RIAU

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI KAMIS, 14 MARET 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:20:03	-0.77	-0.78	-0.77	22.8	22.8	22.8	0	0	0	BAHAYA
01:00:04	-0.77	-0.77	-0.77	22.8	22.8	22.8	0	0	0	BAHAYA
05:50:03	-0.77	-0.77	-0.77	22.6	22.6	22.6	0	0	0	BAHAYA
07:00:01	-0.78	-0.78	-0.78	22.4	22.4	22.4	0	0	0	BAHAYA
08:40:00	-0.78	-0.78	-0.78	22.4	22.4	22.4	0	0	0	BAHAYA
10:50:01	-0.78	-0.78	-0.78	22.4	22.4	22.4	0	0	0	BAHAYA
11:30:03	-0.78	-0.78	-0.78	22.1	22.1	22.1	0	0	0	BAHAYA
13:10:01	-0.79	-0.79	-0.79	22.1	22	22.2	0	0	0	BAHAYA
16:40:02	-0.79	-0.79	-0.79	22.4	22.4	22.4	0	0	0	BAHAYA
19:00:03	-0.79	-0.79	-0.79	22.12	21.9	22.2	0	0	0	BAHAYA
20:00:02	-0.79	-0.79	-0.79	21.9	21.9	21.9	0	0	0	BAHAYA
21:00:03	-0.79	-0.79	-0.79	22	22	22	0	0	0	BAHAYA
22:00:03	-0.79	-0.79	-0.78	21.9	21.7	22	0	0	0	BAHAYA
23:00:03	-0.78	-0.79	-0.78	21.7	21.7	21.7	0	0	0	BAHAYA