



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG_140509_01

LOKASI : KUALA SEPANDUK

KECAMATAN : TELUK MERANTI

KABUPATEN : PELALAWAN

PROVINSI : RIAU

DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI RABU, 27 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
07:40:02	-1.25	-1.25	-1.25	14.6	14.6	14.6	0	0	0	BAHAYA
08:10:04	-1.25	-1.25	-1.24	14.6	14.6	14.6	0	0	0	BAHAYA
09:00:11	-1.25	-1.25	-1.24	14.6	14.6	14.6	0	0	0	BAHAYA
10:00:08	-1.25	-1.26	-1.25	14.6	14.6	14.6	0	0	0	BAHAYA
11:00:01	-1.25	-1.26	-1.25	14.63	14.6	14.7	0	0	0	BAHAYA
12:00:04	-1.25	-1.26	-1.25	14.65	14.6	14.7	0	0	0	BAHAYA
13:00:01	-1.25	-1.26	-1.25	14.6	14.4	14.7	0	0	0	BAHAYA
14:00:07	-1.25	-1.26	-1.25	14.66	14.5	14.7	0	0	0	BAHAYA
15:00:01	-1.25	-1.25	-1.25	14.7	14.7	14.7	0	0	0	BAHAYA
16:00:05	-1.25	-1.26	-1.25	14.55	14.4	14.7	0	0	0	BAHAYA
17:00:12	-1.25	-1.26	-1.25	14.43	14.4	14.6	0	0	0	BAHAYA
18:00:05	-1.26	-1.27	-1.25	14.57	14.4	14.7	0	0	0	BAHAYA
19:00:05	-1.25	-1.26	-1.25	14.65	14.4	14.7	0	0	0	BAHAYA
20:00:19	-1.26	-1.27	-1.25	14.58	14.4	14.7	0	0	0	BAHAYA
21:00:33	-1.25	-1.25	-1.25	14.42	14.4	14.5	0	0	0	BAHAYA
22:00:01	-1.25	-1.25	-1.25	14.5	14.5	14.5	0	0	0	BAHAYA
23:00:23	-1.25	-1.25	-1.25	14.5	14.5	14.5	0	0	0	BAHAYA