



BADAN RESTORASI GAMBUT

REPUBLIK INDONESIA

STASIUN : BRG2
LOKASI : PULAI GADING
KECAMATAN : BAYUNG LENCIR
KABUPATEN : MUSI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
DATA TABEL : JAM-JAMAN PADA HARI SELASA, 19 FEBRUARI 2019

Jam	Ground Water Level (meter)			Soil Moisture (%)			Curah Hujan (mm)			Status
	Rataan	Min	Max	Rataan	Min	Max	Komposit	Min	Max	
00:00:00	0.16	0.16	0.16	102.39	102.22	103.05	0	0	0	AMAN
01:00:00	0.16	0.16	0.16	103.07	103.05	103.11	0	0	0	AMAN
02:00:00	0.16	0.16	0.16	102.83	102.77	103.11	0	0	0	AMAN
03:00:00	0.16	0.16	0.16	102.73	102.7	102.77	0	0	0	AMAN
04:00:00	0.16	0.16	0.16	102.75	102.7	102.77	0	0	0	AMAN
05:00:00	0.16	0.16	0.16	102.77	102.77	102.77	0	0	0	AMAN
06:00:00	0.15	0.15	0.16	102.75	102.7	102.77	0	0	0	AMAN
07:00:00	0.15	0.15	0.15	102.76	102.7	102.77	0	0	0	AMAN
08:00:00	0.15	0.15	0.15	102.93	102.7	103.32	0	0	0	AMAN
09:00:00	0.15	0.15	0.16	103.09	102.77	103.25	0	0	0	AMAN
10:00:00	0.16	0.16	0.16	102.43	102.09	102.77	0	0	0	AMAN
11:00:00	0.16	0.16	0.16	101.48	101.22	101.95	0	0	0	AMAN
12:00:00	0.16	0.16	0.16	101.15	101.15	101.15	0	0	0	AMAN