GRUPO FALPAT SRL
Control de Stock de Materiales
Ruta 6 y 34 km 156, Luján, Provincia de Buenos Aires, Argentina
https://www.grupofalpat.com.ar

INFORME TÉCNICO: CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA

Código SGC: IT-SGC-009
Vigencia: Noviembre 2026
Revisión: v1.0

PLANTA Y UBICACIÓN: Planta Luján / Planta Campana — Eje de Fiscalización SGC

Sección 1. CONTROL QUÍMICO DEL AGUA DE AMASADO

Revisar de forma inmediata la vigencia de los análisis químicos del agua de amasado utilizada en Luján y Campana, regulando su aptitud técnica mediante el control estricto de límites de sulfatos y cloruros, y fijando una frecuencia de muestreo diferencial según el origen del agua (red pública, pozo propio o sistema de recirculado).

Sección 2. MONITOREO Y TRAZABILIDAD HÍDRICA

Establecer registros de laboratorio con resultados de dureza, pH, sólidos disueltos y cloruros libres por lote de producción, vinculados al SGC con firma digital del responsable de calidad y alertas automáticas ante superación de los valores límite normativos.