

 Secretaría de Transporte Ministerio de Economía		RTO 7AVCbmdg	AUTENTICACION ELECTRONICA: AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
Serie V CERTIFICADO N° 0688560 CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR-CITV CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR VTP ☐ VTC ☒		DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO 20 ALTURA / ALTURA: 3.80 m. 21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m. 22 LARGO / COMPRIMENTO: 6.90 m.	
CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR-CITV CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR VTP ☐ VTC ☒		CHASIS BASTIDOR/ CHASSI 23 MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ 24 MODELO/ MODELO: ATEGO 1721 36 25 NUMERO/ NUMERO: 8AB958150NA802625 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2 27 TIPO DE TREN/ EJES / TIPO DE EIXO (*): 15-1D 28 TARA / TARA (*): 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): 31 CMT/ CMT (*): MOTOR / MOTOR 32 NUMERO / NUMERO (*): 924989U1344015 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL 34 POTENCIA / POTENCIA (*):	
01 TITULAR/ PROPIETARIO: CONSTRUCTORA ALMAJO NORTE S.R. 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30712345094 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: URUGUAY N° 136 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: MORENO 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1744 06 TELEFONO/ TELEFONE: 11 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AE947GR 10 REGISTRO / RENAVAM: B291043 11 AÑO / ANO: 2021 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO: N3		PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: 37 TIPO/ TIPO: 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CF CP CI 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN RÍGIDO 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: HOR (HORMIGONERA) TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE 42 MARCA/ MARCA (*): 43 NUMERO/ NUMERO (*): OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES: FCM N°: 4527170 Nro. de ICM: 167502 CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 210.0	
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 24/10/2025 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 24/10/2025 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 24/10/2026 16 CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA: REVICANUELAS S.A. NOME DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO: 17 CODIGO CENTRO DE REVISIÓN: 030-081 CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO: 18 RESPONSABLE TÉCNICO: ING. MAXIMILIANO G. VIBONA RESPONSÁVEL TÉCNICO: 19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: 1013620(COPIME) FIRMA RESP. TECNICO ASINATURA RESP. TECNICO		13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 24/10/2025 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 24/10/2025 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 24/10/2026 16 CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA: REVICANUELAS S.A. NOME DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO: 17 CODIGO CENTRO DE REVISIÓN: 030-081 CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO: 18 RESPONSABLE TÉCNICO: ING. MAXIMILIANO G. VIBONA RESPONSÁVEL TÉCNICO: 19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: 1013620(COPIME) FIRMA RESP. TECNICO ASINATURA RESP. TECNICO	

ORIGINAL CEROSEISOCHOOCHOCINCOSISCERO

 Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación		PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA Línea de Inspección N°: 2	
CARGA SI	PASAJEROS (-----)	VTJL (-----)	PARTICULAR (-----)
CRT 030-081	FECHA 24/10/2025	HORA HI: 11:25 / HE: 12:03	Nro. 081-01196321
IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)		DOMINIO AE947GR AÑO 2021	
TITULAR: CONSTRUCTORA ALMAJO NORTE S.R.L.		DOMINIO AE947GR AÑO 2021	
MARCA		MODELO	NUMERO
CHASIS MERCEDES BENZ		ATEGO 1721 36	8AB958150NA802625
MOTOR MERCEDES BENZ		XX	924989U1344015
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -		HOR (HORMIGONERA)	-
		EXPT. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.02
1	4313	9.3	10.6	12.26	47.03	CO(%)	HC(ppm)
2	4805	10.6	11.9	10.92	47.73	NOX	
3						RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	88.0 dBA
TOTAL		9118			47.4	INT. PASAJE	MOT. 3/4
FRENO ESTAC.	2	9118	9.3	9.0	3.23	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
					20.46	DERIVA	2.0 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Bandas traseras insuficientes)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Mesa, Carlos S.	Ing. Vibona, Maximiliano G. Mat. N°: 1013620(COPIME)

Certificado: V-688560

**Antecedentes de la Actividad**

Empresa/ Transportista inscrita en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). Nro:-

CAMION RIG CAB/SIMP-C/PLAT-MOTOHORMIGONERA

Denominación del Art. 33 (DNRPA)

SENASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION