



Secretaría de Transporte

Ministerio de Economía

RTO

6uorOm1HQ

AUTENTICACION ELECTRONICA

AUTENTICAÇÃO ELETRONICA

Serie V

CERTIFICADO Nº 0923447

CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR-CITV

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

1. TITULAR / PROPIETÁRIO:

2. RUT / CUIT / CNPJ / CPF:

3. DOMICILIO / ENDEREÇO:

4. CIUDAD / MUNICIPIO:

5. CODIGO POSTAL / CEP(*)

6. TELEFONO / TELEFONE:

7. E-MAIL / E-MAIL(*)

MERCEDES BENZ COMPAÑIA

CUIT 30712345094

URUGUAY Nº 136

MORENO

1744

11

8. DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:

9. MATRICULA / DOMINIO / PLACA:

10. REGISTRO / RENAVAM:

11. AÑO / ANO:

12. CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEICULO:

BUENOS AIRES

AF804RU

B221005

2023

N3

13. FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:

14. FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:

15. FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:

05/02/2026

05/02/2026

05/02/2027

16. CENTRO DE REVISION TECNICA:

17. CODIGO CENTRO DE REVISION:

18. RESPONSABLE TECNICO:

19. N° DE REGISTRO / N° DE REGISTRO:

REVICANUELAS S.A.

030-081

ING. MAXIMILIANO G. VIBONA

1013620(COPIME)

20. DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

21. ALTURA / ALTURA:

22. ANCHO / LARGURA:

23. LARGO / COMPRIMENTO:

24. CHASIS BASTIDOR / CHASSI

25. MARCA / MARCA:

26. MODELO / MODELO:

27. NUMERO / NUMERO:

28. CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS:

29. TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*)

30. TARA / TARA (*)

31. PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:

32. CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*)

33. CMT / CMT (*)

34. MOTOR / MOTOR

35. NUMERO / NUMERO (*)

36. COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*)

37. POTENCIA / POTENCIA (*)

3.60 m.

2.60 m.

8.50 m.

MERCEDES BENZ

AXOR 3131

9BM958264PB267221

3

15-2D

-

24000

-

-

MOTOR

926992U1383908

GAS OIL

38. PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

39. MARCA CARROCERIA / MARCA CARROÇARIA:

40. CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:

41. TIPO / TIPO:

42. CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

-

CF CP CMG CI

CAMIÓN RÍGIDO

-

-

43. PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEICULOS DE CARGA

44. CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA:

45. TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEICULO:

46. TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA:

47. TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

48. MARCA / MARCA (*)

49. NUMERO / NUMERO (*)

-

CF CP CMG CI

CAMIÓN RÍGIDO

HOR (HORMIGONERA)

-

CONTINENTAL

10366315

50. OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

51. OPERADOR: CONSTRUCTORA ALMAJO NORTE S.R.L.

52. FCM Nº: 4771420

53. Nro. de ICM: 276207

54. CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 215.0

1013620(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO

ASINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERONUEVEDOSTRESCUATROCUATROSIETE



Ministerio de Transporte

Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA SI

PASAJEROS (-----)

VTJL (-----)

PARTICULAR (-----)

CRT 030-081

FECHA 05/02/2026

HORA HI: 14:48 / HF: 15:18

Nro. 081-01200900

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA

DOMINIO AF804RU

AÑO 2023

MARCA

MODELO

NUMERO

CHASIS MERCEDES BENZ

AXOR 3131

9BM958264PB267221

MOTOR MERCEDES BENZ

XX

926992U1383908

TACOGRAFO CONTINENTAL

10366315

LIMITADOR No

-

CARROCERIA -

HOR (HORMIGONERA)

-

-

EXPT. VTP -

PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)

CONTROL DE FRENOS

GASES

EJES

BÁSCULA

FZA. IZQ.

FZA. DER.

DIFERENCIA

EFICIENCIA

BACHARACH

OPACIDAD 0.01

1

4181

9.63

10.78

10.67

49.76

CO(%)

HCl(ppm)

2

2991

6.94

8.41

17.48

52.31

NOX

-

3

4126

10.24

10.21

0.29

50.52

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

11298

-

-

-

50.72

-

-

FRENO ESTAC.

2

11298

8.26

10.09

18.14

16.56

-

-

EXT. ESCAPE

87.0 dBA

INT. PASAJE

MOT. 3/4

INT. CABINA

MOT. 3/4

DERIVA

2.0

(m/Km.

-

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (Patente con desgaste)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

INSPECTOR

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO

Apto

Arcajo, Walter Alejandro

Ing. Vibona, Maximiliano G.
Mat. Nº: 1013620(COPIME)

Página 1 de 1

Certificado: V-923447



6uorOm1HQn



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscrita en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). Nro:-

Denominación del Art. 33 (DNRPA) CAMION RIGIDO C/S C/PLAT. MOTOHORMIGONERA

SENASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION