Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: 4djXfyHpp1

Serie **W**

CERTIFICADO Nº 0428507

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTOX ☐

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- 07 TITULAR/ PROPIETÁRIO: CONSTRUCTORA ALMAJO NORTE S.R.
- 08 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30712345094
- 09 DOMICILIO/ ENDEREÇO: URUGUAY Nº 136
- 10 CIUDAD/ MUNICIPIO: MORENO
- 11 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1744
- 12 TELEFONO/ TELEFONE: 11
- 13 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- 05 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
- 06 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AF606JL**
- 10 REGISTRO / RENAVAM: -
- 11 AÑO / ANO: 2022
- 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

- 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 23/10/2026
- 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 23/10/2026
- 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **23/10/2027**
- 16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: REVICAÑUELAS S.A.
- 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 030-081
- 18 RESPONSABLE TECNICO: / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. MARCELO PEDRO MALUENDEZ
- 19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 1072B(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

- 20 ALTURA / ALTURA: 3.90 m.
- 21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- 22 LARGO / COMPRIMENTO: 9.40 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- 23 MARCA / MARCA: SCANIA
- 24 MODELO/ MODELO: P320 B8X4
- 25 NUMERO/ NUMERO: +9BSP8X400++P4027700+
- 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 4
- 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 2S-2D
- 28 TARA / TARA (*): -
- 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28000
- 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- 31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- 32 NUMERO / NUMERO (*): 8416635
- 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
- 34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- 37 TIPO/ TIPO: -
- 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CP CMG CF
- 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN RÍGIDO
- 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: HOR (HORMIGONERA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- 42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
- 43 NUMERO/ NÚMERO (*): 10425897

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM Nº: 5414825
Nro. de ICM: 259012
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 400.0

ORIGINAL

CEROCUATRODOSOCHOCINCOCEROSIETE

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 030-081	FECHA 23/10/2026	HORA HI: 10:13 / HF: 10:59	Nro. **081-01213477**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: CONSTRUCTORA ALMAJO NORTE S.R.L.	DOMINIO **AF606JL**	AÑO 2022

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	P320 B8X4	+9BSP8X400++P4027700+
MOTOR	SCANIA	X	8416635
TACOGRAFO / LIMITADOR	CONTINENTAL / No		10425897
CARROCERIA	-	HOR (HORMIGONERA)	-
		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.01
1	3599	7.8	8.83	11.66	47.1	CO(%)	HC(ppm)
2	3682	7.02	9.35	24.92	45.32	NOX	
3	2789	5.88	6.89	14.66	46.67	RUIDO	
4	2377	6.14	6.3	2.54	53.35	EXT. ESCAPE	87.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. S/I
TOTAL	12447				47.67	INT. CABINA	MOT. S/I RAL
FRENO ESTAC. 2	12447	12.22	13.58	10.01	21.13	DERIVA	4.0 (m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CODIGO

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Arcajo, Walter Alejandro	Ing. MALUENDEZ, MARCELO PEDRO Mat. Nº: 1072B(COPIME)

Página 1 de 1

Certificado: W-428507

Propiedad de Grupo Falpat SRL



Antecedentes de la Actividad Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DGAM)	CAMION RIGIDO CAB SIMPLE CON P/MOTO HORMIGONERA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

RTO
Propiedad de Grupo Falpat SRL