  Secretaría de Transporte Ministerio de Economía		RTO	AUTENTICACION ELECTRONICA: AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: 1DI3qtPnnc
Serie V CERTIFICADO N° 0922953		DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO 20 ALTURA / ALTURA: 3.80 m. 21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m. 22 LARGO / COMPRIMENTO: 9.10 m.	
CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR VTP ☐ VTC ☒		CHASIS BASTIDOR/ CHASSI 23 MARCA / MARCA: SCANIA 24 MODELO/ MODELO: P310 B 8X4 25 NUMERO/ NUMERO: +9BSP8X400++J3916151+ 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 4 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 2S-2D 28 TARA / TARA (*): - 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28000 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): - 31 CMT / CMT (*): -	
Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97. Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.		MOTOR / MOTOR 32 NUMERO / NUMERO (*): 8305790 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL 34 POTENCIA / POTENCIA (*): -	
01 TITULAR/ PROPIETARIO: GRUPO FALPAT SRL 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30717843882 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: URUGUAY 136 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: MORENO 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1744 06 TELEFONO/ TELEFONE: 11 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): - 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AC361ME 10 REGISTRO / RENAVAM: B256156 11 AÑO / ANO: 2018 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3		PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: - 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: - 37 TIPO/ TIPO: - 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -	
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 23/01/2026 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 23/01/2026 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 23/01/2027 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: REVICANUELAS S.A. NOME DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO: 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 030-081 CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO: 18 RESPONSABLE TECNICO: ING. MARCELO PEDRO MALUENDEZ RESPONSÁVEL TÉCNICO: 19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: 10728(COPIME) FIRMA RESP. TECNICO ASSINATURA RESP. TECNICO		PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CMG CF CI 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: CAMIÓN RÍGIDO 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: HOR (HORMIGONERA) TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE 42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL 43 NUMERO/ NUMERO (*): 09755580	
(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo		OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES: FCM N°: 4739877 CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 200.0 ICM N° 202845	

ORIGINAL

CERONUEVEDOSDOSNUEVECINCOTRES

RTO
RTO
RTO
RTO
RTO
RTO
RTO



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA

Línea de Inspección N°: 1

CARGA	SÍ	PASAJEROS (-----)	VTJL (-----)	PARTICULAR (-----)
-------	----	-------------------	--------------	--------------------

CRT	030-081	FECHA	23/01/2026	HORA HI: 09:17 / HF: 09:49	Nro.	081-01200273
-----	---------	-------	------------	----------------------------	------	---------------------

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR:	GRUPO FALPAT SRL	DOMINIO	AC361ME	AÑO	2018
----------	------------------	---------	----------------	-----	------

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS SCANIA	P310 B 8X4	+9BSP8X400++J3916151+
MOTOR SCANIA	X	8305790
TACOGRAFO CONTINENTAL		09755580
LIMITADOR No		
CARROCERIA -	HOR (HORMIGONERA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0,07
1	4286	13.49	13.57	0.59	64.36	CO(%)	HC(ppm)
2	3422	10.98	11.98	8.35	68.39	NOX	
3	3338	8.9	8.36	6.07	52.71	RUIDO	
4	2924	8.95	11.39	21.42	70.91		
						EXT. ESCAPE	87.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	13970				63.93	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	13970	15.22	16.25	6.34	22.96	DERIVA 1.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (Con fisuras)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Olivera, Rocío B.	Ing. MALUENDEZ, MARCELO PEDRO Mat. N°: 10728(COPIME)

Página 1 de 1

Certificado: V-922953

AC361ME 081-07

23/01/2026 09:19


AC361ME 081-08

23/01/2026 09:18

AC361ME G C 060-081 1200273 1 V 922953

23/01/2026 09:17

1DI3qtPnnc

**Antecedentes de la Actividad** * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT

Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).

Nro:-

Denominación del Art. 33 (DNRP)

SENASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto

Tipo de Tarea

Descripción de la Tarea

Código de Reparación

Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION