 Secretaría de Transporte Ministerio de Economía		RTO	AUTENTICACION ELECTRONICA: AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: 22le1n2dkc
Serie V CERTIFICADO N° 0698944		DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO 20 ALTURA / ALTURA: 3.50 m. 21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m. 22 LARGO / COMPRIMENTO: 9.40 m.	
CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEICULAR VTP ☐ VTC ☒ X Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97. Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.		CHASIS BASTIDOR/ CHASSI 23 MARCA / MARCA: SCANIA 24 MODELO / MODELO: P360 B8X4 25 NUMERO / NUMERO: +9BSP8X400++K3940408+ 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 4 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 2S-2D 28 TARA / TARA (*): - 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28000 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): - 31 CMT / CMT (*): -	
01 TITULAR/ PROPIETARIO: CONSTRUCTORA ALMAJO NORTE S.R. 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30712345094 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: URUGUAY N° 136 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: MORENO 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1744 06 TELEFONO/ TELEFONE: 11 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AD330CI 10 REGISTRO / RENAVAM: A653210 11 AÑO / ANO: 2018 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3		MOTOR / MOTOR 32 NUMERO / NÚMERO (*): 8330888 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL 34 POTENCIA / POTENCIA(*): -	
		PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: - 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: 37 TIPO/ TIPO: - 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -	
		PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CP CF CMG 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN RÍGIDO 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TBV (BATEA VOLCABLE)	
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 26/12/2025 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 26/12/2025 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 26/12/2026 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: REVICANUELAS S.A. NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 030-081 CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 18 RESPONSABLE TECNICO: ING. LORETO EVANGELISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO: 19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: 12527(COPIME) FIRMA RESP. TECNICO ASIGNATURA RESP. TECNICO		42 TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE 43 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL 44 NUMERO/ NÚMERO (*): 10003196 OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES: FCM N°: 4675313 Nro. de ICM: 160296 CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 400.0	
(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo			

ORIGINAL

CEROSEISNUEVEOCHONUEVECUATROCUARTO



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA

Línea de Inspección N°: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (-----)	VTJL (-----)	PARTICULAR (-----)
----------	-------------------	--------------	--------------------

CRT 030-081	FECHA 26/12/2025	HORA HI: 12:30 / HF: 13:15	Nro. 081-01199002
-------------	------------------	----------------------------	--------------------------

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: CONSTRUCTORA ALMAJO NORTE S.R.L.	DOMINIO AD330CI	AÑO 2018
---	------------------------	----------

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS SCANIA	P360 B8X4	+9BSP8X400++K3940408+
MOTOR SCANIA	XX	8330888
TACOGRAFO CONTINENTAL		10003196
LIMITADOR No		
CARROCERIA -	TBV (BATEA VOLCABLE)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.08
1	5364	13.6	14.71	7.55	53.8	CO(%)	HC(ppm)
2	3031	8.6	10.27	16.26	63.46	NOX	
3	4534	11.28	13.75	17.96	56.27	RUIDO	
4	3575	7.67	8.23	6.8	45.34	EXT. ESCAPE	87.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	16504				54.42	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	16504	16.98	18.58	8.61	21.96	DERIVA	1.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (Masas con juego)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (Con fisuras)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Bandas y círculo rotos)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Olivera, Rocío B.	Ing. EVANGELISTA, LORETO Mat. N°: 12527(COPIME)

Página 1 de 1


Certificado: V-698944

AD330CI021-01 25/12/2025 12:42

AD330CI081-02

25/12/2025 12:42

22le1n2dkc



AD330CI G-C 030-081 1199002 1 V 698944

25/12/2025 12:30

Antecedentes de la Actividad Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscrita en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). Nro:-

Denominación del Art. 33 (CAMION) RIGIDO CAB SIMPLE C/BATEA VOLCABLE

SENASA -

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento
-------------------	---------------	-------------------------	----------------------	-------------

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION
-------	-------	---------------	-----------------------------------	--