  Secretaría de Transporte Ministerio de Economía		RTO	AUTENTICACION ELECTRONICA: AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: 5eVeKI61FV
Serie V CERTIFICADO N° 0923167		DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO 20 ALTURA / ALTURA: 3.60 m. 21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m. 22 LARGO / COMPRIMENTO: 9.10 m.	
CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEICULAR VTP ☐ VTC ☒ X Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97. Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.		CHASIS BASTIDOR/ CHASSI 23 MARCA / MARCA: SCANIA 24 MODELO/ MODELO: P380 B8X4 25 NUMERO/ NUMERO: +9BSP8X400++L3956028+ 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 4 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 2S-2D 28 TARA / TARA (*): - 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28000 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): - 31 CMT / CMT (*): -	
01 TITULAR/ PROPIETARIO: CONSTRUCTORA ALMAJO NORTE S.R. 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30712345094 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: URUGUAY N° 136 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: MORENO 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1744 06 TELEFONO/ TELEFONE: 11 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): - 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AE192RP 10 REGISTRO / RENAVAM: A712411 11 AÑO / ANO: 2020 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3		MOTOR / MOTOR 32 NUMERO / NÚMERO (*): 8346197 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL 34 POTENCIA / POTENCIA(*): - PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: - 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: - 37 TIPO/ TIPO: - 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: - PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CMG CF CP 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: CAMIÓN TRACTOR 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TBV (BATEA VOLCABLE) TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE 42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL 43 NUMERO/ NÚMERO (*): 10089916 OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES: FCM N°: 4753466 Nro. de ICM: 160682 CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 400.0	
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 29/01/2026 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 29/01/2026 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 29/01/2027 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: REVICANUELAS S.A. NOME DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO: 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 030-081 CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO: 18 RESPONSABLE TECNICO: ING. LORETO EVANGELISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO: 19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: 12527(COPIME) FIRMA RESP. TECNICO ASIGNATURA RESP. TECNICO			
(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo			

ORIGINAL

CERONUEVEDOSTRESUNOSEISSIETE

RTO 019 RTO 019 RTO 019 RTO 019 RTO 019 RTO 019 RTO 019



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA

Línea de Inspección N°: 1

CARGA	SÍ	PASAJEROS (-----)	VTJL (-----)	PARTICULAR (-----)
-------	----	-------------------	--------------	--------------------

CRT	030-081	FECHA	29/01/2026	HORA HI: 09:04 / HF: 09:50	Nro.	081-01200532
-----	---------	-------	------------	----------------------------	------	---------------------

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR:	CONSTRUCTORA ALMAJO NORTE S.R.L.	DOMINIO	AE192RP	AÑO	2020
----------	----------------------------------	---------	----------------	-----	------

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS SCANIA	P380 B8X4	+9BSP8X400++L3956028+
MOTOR SCANIA	XX	8346197
TACOGRAFO CONTINENTAL		10089916
LIMITADOR No		
CARROCERIA -	TBV (BATEA VOLCABLE)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZO.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA		BACHARACH	OPACIDAD 0.01
1	4724	10.6	13.25	20.0	51.46		CO(%)	HC(ppm)
2	3776	9.68	11.25	13.96	56.5		NOX	
3	4049	10.0	9.46	5.4	48.99		RUIDO	
4	4037	12.36	11.3	8.58	59.74		EXT. ESCAPE	87.0 dBA
					54.02		INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	16586				19.59		INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	16586	16.99	14.88	12.42			DERIVA	2.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Arcajo, Walter Alejandro	Ing. EVANGELISTA, LORETO Mat. N°: 12527(COPIE)

Página 1 de 1

Certificado: V-923167

AE192RP 081-01


29/01/2026 09:16

AE192RP 081-02

29/01/2026 09:16



5eVeKl61FV



AE192RP S 0030-081 1208532 1 V 923467

29/01/2026 09:04

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscrita en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT

Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).

Nro:-

Denominación del Art. 33 (DNRPA) CAMION TRACTOR CAB/EXT. C/BATEA VOLCABLE

SENASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION