  Secretaría de Transporte Ministerio de Economía		RTO	AUTENTICACION ELECTRONICA: AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: 5X4d3iXAwa
Serie V		DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO	
CERTIFICADO Nº 0688559		20 ALTURA / ALTURA: 2.60 m.	
CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT		21 ANCHO / LARGURA: 6.90 m.	
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA		22 LARGO / COMPRIMENTO:	
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV		CHASIS BASTIDOR/ CHASSI	
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEICULAR		23 MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ	
VTP ☐ VTO ☒		24 MODELO/ MODELO: ATEGO 1721 36	
Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.		25 NUMERO/ NUMERO: 8AB958150NA802627	
Certifico que o veículo identificado no presente, cumple as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.		26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2	
01 TITULAR/ PROPIETARIO: CONSTRUCTORA ALMAJO NORTE S.R.		27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D	
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30712345094		28 TARA / TARA (*): 16500	
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: URUGUAY Nº 136		29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: MORENO		30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1744		31 CMT / CMT (*):	
06 TELEFONO/ TELEFONE: 11		MOTOR / MOTOR 924989U1349684	
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):		32 NUMERO / NUMERO (*): GAS OIL	
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES		33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AE947GS		34 POTENCIA / POTENCIA(*):	
10 REGISTRO / RENAVAM: B291049		PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS	
11 AÑO / ANO: 2021		35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3		36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 24/10/2025		37 TIPO/ TIPO:	
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 24/10/2025		38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 24/10/2026		PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA	
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: REVICANUELAS S.A.		39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CAMIÓN RÍGIDO	
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 030-081		40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO:	
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. MAXIMILIANO G. VIBONA		41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: HOR (HORMIGONERA)	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE	
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 1013620(COPIME)		42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL	
FIRMA RESP. TECNICO		43 NUMERO/ NÚMERO (*): 10275316	
ASIGNATURA RESP. TECNICO		OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:	
(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo		FCM Nº: 4527166	
		Nro. de ICM: 167514	
		CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 210.0	

ORIGINAL

CEROSEISOCHOOCHOCINCO CINCONUEVE



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA

Línea de Inspección N°: 1

CARGA	SÍ	PASAJEROS (-----)	VTJL (-----)	PARTICULAR (-----)
CRT	030-081	FECHA	24/10/2025	HORA HI: 11:21 / HF: 11:57
Nro.				081-01196319

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR:	CONSTRUCTORA ALMAJO NORTE S.R.L.	DOMINIO	AE947GS	AÑO	2021
----------	----------------------------------	---------	----------------	-----	------

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS MERCEDES BENZ	ATEGO 1721 36	8AB958150NA802627
MOTOR MERCEDES BENZ	XX	924989U1349684
TACOGRAFO CONTINENTAL		10275316
LIMITADOR No		
CARROCERIA -	HOR (HORMIGONERA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.01
1	4499	12.33	11.38	7.7	53.72	CO(%)	HC(ppm)
2	5044	11.17	11.94	6.45	46.7	NOX	
3						RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	82.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	9543				50.01	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	9543	10.22	10.6	3.58	22.24	DERIVA
							2.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Olivera, Rocío B.	Ing. Vibona Maximiliano G. Mat. N°: 4013628 (COPIME)

Página 1 de 1

Certificado: V-688559

AE947GS 081-01

24/10/2025 11:29


AE947GS 081-02



AE947GS G C 030-081 1196319 1 V 688559

24/10/2025 11:21

5X4d3iXAwa



* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscrita en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). Nro:-

CAMION RIG CAB.SIMPLE C/PLAT.MOTOHORMIGONERA

Denominación del Art. 33 (DNRPA)

SENASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION