  Secretaría de Transporte Ministerio de Economía		RTO	AUTENTICACION ELECTRONICA: AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
			6uorOm1HQ
Serie V		DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO	
CERTIFICADO N° 0923447		20 ALTURA / ALTURA: 3.60 m.	
CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEICULAR		21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.	
VTP ☐ VTC ☒		22 LARGO / COMPRIMENTO: 8.50 m.	
Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.		CHASIS BASTIDOR/ CHASSI	
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.		23 MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ	
01 TITULAR/ PROPIETARIO: MERCEDES BENZ COMPAÑIA		24 MODELO/ MODELO: AXOR 3131	
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30712345094		25 NUMERO/ NUMERO: 9BM958264PB267221	
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: URUGUAY N° 136		26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3	
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: MORENO		27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D	
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1744		28 TARA / TARA (*): -	
06 TELEFONO/ TELEFONE: 11		29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 24000	
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -		30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -	
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES		31 CMT / CMT (*): -	
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AF804RU		MOTOR / MOTOR	
10 REGISTRO / RENAVAM: B221005		32 NUMERO / NUMERO (*): 926992U1383908	
11 AÑO / ANO: 2023		33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL	
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3		34 POTENCIA / POTENCIA(*): -	
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 05/02/2026		PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS	
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 05/02/2026		35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -	
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 05/02/2027		36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -	
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: REVICANUELAS S.A.		37 TIPO/ TIPO: -	
NOME DO ORGAO DE INSPEÇÃO: REVICANUELAS S.A.		38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -	
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 030-081		PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA	
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. MAXIMILIANO G. VIBONA		39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CP CMG CI	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. MAXIMILIANO G. VIBONA		40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN RÍGIDO	
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: I013620(COPIME)		41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: HOR (HORMIGONERA)	
FIRMA RESP. TECNICO		TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE	
ASIGNATURA RESP. TECNICO		42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL	
		43 NUMERO/ NUMERO (*): 10366315	
		OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:	
		OPERADOR: CONSTRUCTORA ALMAJO NORTE S.R.L.	
		FCM N°: 4771420	
		Nro. de ICM: 276207	
		CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 215.0	
(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo			


ORIGINAL

CERONUEVEDOSTRESCUATROCUATROSIETE



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA



Línea de Inspección N°: 2

CARGA	SÍ	PASAJEROS (-----)	VTJL (-----)	PARTICULAR (-----)
-------	----	-------------------	--------------	--------------------

CRT	030-081	FECHA	05/02/2026	HORA HI: 14:48 / HF: 15:18	Nro.	081-01200900
-----	---------	-------	------------	----------------------------	------	---------------------

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR:	MERCEDES BENZ COMPAÑIA FINANCIERA	DOMINIO	AF804RU	AÑO	2023
----------	-----------------------------------	---------	----------------	-----	------

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS MERCEDES BENZ	AXOR 3131	9BM958264PB267221
MOTOR MERCEDES BENZ	XX	926992U1383908
TACOGRAFO CONTINENTAL LIMITADOR No		10366315
CARROCERIA -	HOR (HORMIGONERA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.01
1	4181	9.63	10.78	10.67	49.76	CO(%)	HC(ppm)
2	2991	6.94	8.41	17.48	52.31	NOX	
3	4126	10.24	10.21	0.29	50.52	RUIDO	
4							
TOTAL	11298				50.72	EXT. ESCAPE	87.0 dBA
FRENO ESTAC.	2	8.26	10.09	18.14	16.56	INT. PASAJE	MOT. 3/4
						INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
						DERIVA	2.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (Patente con desgaste)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Arcajo, Walter Alejandro	Ing. Vibona, Maximiliano G. Mat. N°: 1013620 (COPIME)

Página 1 de 1

Certificado: V-923447

AF804RU 081-03




05/02/2026 14:58

AF804RU G C 030-081 1200900 1 V 923447

05/02/2026 14:48

6uorOm1HQn



* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Nro:-

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
---	-------

SENASA

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO