  Secretaría de Transporte Ministerio de Economía		RTO	AUTENTICACION ELECTRONICA: AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: 2D3QuycPv
Serie V CERTIFICADO N° 0923452		DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO 20 ALTURA / ALTURA: 3.80 m. 21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m. 22 LARGO / COMPRIMENTO: 8.65 m.	
CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEICULAR VTP ☐ VTC ☒		CHASIS BASTIDOR/ CHASSI 23 MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ 24 MODELO/ MODELO: AXOR 3131 25 NUMERO/ NUMERO: 9BM958264RB338107 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D 28 TARA / TARA (*): - 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 24000 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): - 31 CMT / CMT (*): -	
Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97. Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.		MOTOR / MOTOR 32 NUMERO / NÚMERO (*): 926992U1455411 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL 34 POTENCIA / POTENCIA (*): -	
01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: CONSTRUCTORA ALMAJO NORTE S.R. 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30712345094 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: URUGUAY Nº 136 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: MORENO 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1744 06 TELEFONO/ TELEFONE: 11 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): - 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AG269DZ 10 REGISTRO / RENAVAM: B238081 11 AÑO / ANO: 2023 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3		PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: - 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: - 37 TIPO/ TIPO: - 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -	
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 05/02/2026 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 05/02/2026 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 05/02/2027 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: REVIKAÑUELAS S.A. NOME DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO: 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 030-081 CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO: 18 RESPONSABLE TECNICO: ING. MAXIMILIANO G. VIBONA RESPONSÁVEL TÉCNICO: 19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: 1013620(COPIE) FIRMA RESP TECNICO ASSINATURA RESP TECNICO		PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CI CP CMG 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: CAMIÓN RÍGIDO 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: HOR (HORMIGONERA) TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE 42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL 43 NUMERO/ NÚMERO (*): 10532268 OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES: FCM Nº: 4771740 Nro. de ICM: 323143 CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 300.0	

ORIGINAL

CERONUEVEDOSTRESCUATROCINCODOS



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA



Línea de Inspección N°: 1

CARGA	SÍ	PASAJEROS (-----)	VTJL (-----)	PARTICULAR (-----)
CRT	030-081	FECHA	05/02/2026	HORA HI: 15:49 / HF: 16:24
				Nro. 081-01200905

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR:	CONSTRUCTORA ALMAJO NORTE S.R.L.	DOMINIO	AG269DZ	AÑO	2023
----------	----------------------------------	---------	----------------	-----	------

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	AXOR 3131
MOTOR	MERCEDES BENZ	XX
TACOGRAFO	CONTINENTAL	9BM958264RB338107
LIMITADOR	No	926992U1455411
CARROCERIA	-	10532268
-	HOR (HORMIGONERA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.01
1	4274	14.02	13.9	0.86	66.59	CO(%)	HC(ppm)
2	3895	14.16	14.65	3.34	75.4	NOX	
3	4511	12.36	15.65	21.02	63.3	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	89.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	12680				68.12	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	12680	12.2	12.94	5.72	20.21	DERIVA 0.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fredez, Cristian	Ing. Viboria Maximiliano G. Mat. N° 1013620 (COPIME)

Página 1 de 1

Certificado: V-923452

AG269DZ 081-01

05/02/2026 15:58

AG268DZ 081-02

05/02/2026 15:58




AG269DZ G-C 030-081 1200905 1 V 923462

05/02/2026 15:49



2D3QuycPvn



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscrita en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT

Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).

Nro:-

Denominación del Art. 33 (DNRPA) CAMION CABINA SIMPLE C/PLATAFORMA MOTOHORMIGONERA

SENASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION