

Secretaría
de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

6cawaeDs4

Serie W

CERTIFICADO N° 0067668

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETARIO: CONSTRUCTORA ALMAJO NORTE S.R.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30712345094
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: URUGUAY N° 136
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: MORENO
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1744
06 TELEFONO/ TELEFONE: 11
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AG388HP
10 REGISTRO / RENAVAM: B243760
11 AÑO / ANO: 2024
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 25/03/2026
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 25/03/2026
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 25/03/2027
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: REVICANUELAS S.A.
NOME DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 030-081
CÓDIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. MARCELO PEDRO MALUENDEZ
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: 10728(COPIME)
FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA: 3.75 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 8.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO: ATEGO 2730 B
25 NUMERO/ NUMERO: 9BM958170RB340553
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 24000

MOTOR / MOTOR

30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -
32 NUMERO / NÚMERO (*): 926994U1458120
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CMG CF CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: CAMIÓN RÍGIDO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: HOR (HORMIGONERA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*): 10537543

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

FCM N°: 4881255
Nro. de ICM: 322283
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 275.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo



ORIGINAL

CEROCEROSEISSIETESEISSEISOCHO



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA
OBLIGATORIA

Línea de Inspección N°: 2

CARGA	SÍ	PASAJEROS (-----)	VTJL (-----)	PARTICULAR (-----)
CRT	030-081	FECHA	25/03/2026	HORA HI: 09:06 / HF: 09:51 Nro. 081-01203023

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR:	CONSTRUCTORA ALMAJO NORTE S.R.L.	DOMINIO	AG388HP	AÑO	2024
----------	----------------------------------	---------	----------------	-----	------

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS MERCEDES BENZ	ATEGO 2730 B	9BM958170RB340553
MOTOR MERCEDES BENZ	XX	926994U1458120
TACOGRAFO CONTINENTAL		10537543
LIMITADOR No		
CARROCERIA -	HOR (HORMIGONERA)	-
-	EXPT. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.01
1	3575	11.31	12.2	7.3	67.04	CO(%)	HC(ppm)
2	3685	8.6	8.3	3.49	46.75	NOX	
3	3582	8.3	9.3	10.75	50.09	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	85.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	10842				54.54	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 2	10842	10.85	12.2	11.07	21.67	DERIVA	3.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Bandas traseras no corresponde color)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fredez, Cristian	Ing. MALUENDEZ, MARCELO PEDRO Mat. N°: 10728(COPIE)


Página 1 de 1

Certificado: W-067668

AG388HP 081-03



6cawaeDs4G



Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscrita en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT

Nrº:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).

Nr̄o:-

Denominación del Art. 33 (DNRI)	CAMION CABINA SIMPLE PLATAFORMA MOTO HORMIGONERA
---------------------------------	--

SENASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento
REVISION A LA VERA DE LA RUTA				
FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION