  Secretaría de Transporte Ministerio de Economía		RTO	AUTENTICACION ELECTRONICA: AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: fBOQpdNzx
Serie W CERTIFICADO N° 0121927		DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO 20 ALTURA / ALTURA: 3.60 m. 21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m. 22 LARGO / COMPRIMENTO: 8.60 m.	
CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR VTP ☐ VTC ☒ Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97. Certifico que o veículo identificado no presente, cumple as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.		CHASIS BASTIDOR/ CHASSI 23 MARCA / MARCA: VOLKSWAGEN 24 MODELO/ MODELO: 26.260 E 25 NUMERO/ NUMERO: 9BW5B82UX8R808593 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D 28 TARA / TARA (*): - 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 24000 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): - 31 CMT / CMT (*): -	
01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: FRAFIL SRL 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30717666433 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: AV. DEL LIBERTADOR 5595 P.12 D.B 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1001 06 TELEFONO/ TELEFONE: 11 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: HOA036 10 REGISTRO / RENAVAM: 11 AÑO / ANO: 2008 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3		MOTOR / MOTOR 32 NUMERO / NÚMERO: F1A016383 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL 34 POTENCIA / POTENCIA(*): PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: - 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: 37 TIPO/ TIPO: 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 03/06/2026 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 03/06/2026 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 03/06/2027 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: REVICANUELAS S.A. NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 030-081 CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 18 RESPONSABLE TECNICO: ING. MAXIMILIANO G. VIBONA RESPONSÁVEL TÉCNICO: 19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: 1013620(COPIE) FIRMA RESP. TECNICO ASSINATURA RESP. TECNICO		PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CMG CP CI CAMIÓN RÍGIDO 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: HOR (HORMIGONERA) TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE 42 MARCA/ MARCA (*): 43 NUMERO/ NÚMERO (*): OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES: FCM N°: 5054568 Nro. de ICM: 375267 CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 300.0	

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo



ORIGINAL

CEROUNODOSUNONUEVEDOSSIEETE



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA



Línea de Inspección N°: 1

CARGA	SI	PASAJEROS (-----)	VTJL (-----)	PARTICULAR (-----)
-------	----	-------------------	--------------	--------------------

CRT	030-081	FECHA	03/06/2026	HORA HI: 10:20 / HF: 10:44	Nro.	081-01206246
-----	---------	-------	------------	----------------------------	------	---------------------

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR:	FRASIL SRL	DOMINIO	HOA036	AÑO	2008
----------	------------	---------	---------------	-----	------

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS VOLKSWAGEN	26.260 E	9BW5B82UX8R808593
MOTOR VOLKSWAGEN	X	F1A016383
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	HOR (HORMIGONERA)	-
-	EXPT. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0,84
1	4521	12.63	10.14	19.71	51.34	CO(%)	HC(ppm)
2	3854	13.5	14.49	6.83	74.03	NOX	
3	2741	6.89	5.86	14.95	47.42	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	87.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
						INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
TOTAL	11116				58.24	DERIVA	1.0 (m/Km.
FRENO ESTAC.	2	11116	11.15	12.3	9.35		

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (Con fisuras)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (Guardapolvos de extremos de dirección con desgaste)

10010101(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Leyendas y Números Identificatorios > Leyendas y/o números identificatorios en mal estado

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Batallanos, Nahuel D.	Ing. Vibona, Maximiliano G. Mat. N°: 1013620(COPIME)

Página 1 de 1

Certificado: W-121927

HOA036 081-07

03/06/2026 10:23


HOA036 081-08



03/06/2026 11:22



fBOQpdNzxH



HOA036 G.C 030-081 1206246 1 W 121927

03/06/2026 10:20

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscrita en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT

Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).

Nro:-

Denominación del Art. 33 (DNRPA) CAMION RIGIDO CAB. SIMPLE C/PLAT. MOTO HORMIGONERA

SENASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION