

 Secretaría de Transporte Ministerio de Economía		RTO my03iTBLTJ	AUTENTICACION ELECTRONICA: AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
Serie W CERTIFICADO N° 0114915		DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO 20 ALTURA / ALTURA: 3.60 m. 21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m. 22 LARGO / COMPRIMENTO: 9.00 m.	
CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEICULAR		CHASIS BASTIDOR/ CHASSI 23 MARCA / MARCA: SCANIA 24 MODELO/ MODELO: P380 B8X4 25 NUMERO/ NUMERO: +9BSP8X400++L3957121+ 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 4 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 2S-2D 28 TARA / TARA (*): 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28000 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): 31 CMT / CMT (*):	
VTP ☐ VTC ☒		MOTOR / MOTOR 32 NUMERO / NUMERO (*): 8347233 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL 34 POTENCIA / POTENCIA (*):	
CERTIFICADO que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97. CERTIFICADO que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.		PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: 37 TIPO/ TIPO: 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	
39 TITULAR/ PROPIETARIO: CONSTRUCTORA ALMAJO NORTE S.R. 40 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30712345094 41 DOMICILIO/ ENDEREÇO: URUGUAY N° 136 42 CIUDAD/ MUNICIPIO: MORENO 43 CODIGO POSTAL/ CEP (*): 1744 44 TELEFONO/ TELEFONE: 11 45 E-MAIL/ E-MAIL (*): 46 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES 47 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AE192RO 48 REGISTRO / RENAVAM: A712408 49 AÑO / ANO: 2020 50 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3		PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA 40 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CMG CF CP 41 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: CAMIÓN RÍGIDO 42 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TBV (BATEA VOLCABLE) 43 TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE 44 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL 45 NUMERO/ NUMERO (*): 10097596 OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES: FCM N°: 4929719 Nro. de ICM: 107241 CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 400.0	
51 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 15/04/2026 52 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 15/04/2026 53 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 15/04/2027 54 CENTRO DE REVISION TECNICA: REVICANUELAS S.A. 55 NOME DO ORGAO DE INSPECCAO: 56 CODIGO CENTRO DE REVISION: 030-081 57 RESPONSABLE TECNICO: ING. MARCELO PEDRO MALUENDEZ 58 RESPONSÁVEL TÉCNICO: 59 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: 10728(COPIME) FIRMA RESP. TECNICO ASINATURA RESP. TECNICO		60 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 15/04/2026 61 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 15/04/2027 62 CENTRO DE REVISION TECNICA: REVICANUELAS S.A. 63 NOME DO ORGAO DE INSPECCAO: 64 CODIGO CENTRO DE REVISION: 030-081 65 RESPONSABLE TECNICO: ING. MARCELO PEDRO MALUENDEZ 66 RESPONSÁVEL TÉCNICO: 67 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: 10728(COPIME) FIRMA RESP. TECNICO ASINATURA RESP. TECNICO	

ORIGINAL

CEROUNOUNOCUATRONUEVEUNOCINCO

 Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación		PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA		RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA
Línea de Inspección N°: 1				
CARGA Sí	PASAJEROS (-----)	VTJL (-----)	PARTICULAR (-----)	
CRT 030-081	FECHA 15/04/2026	HORA HI: 08:40 / HF: 09:20	Nro. 081-01203953	
IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)				
TITULAR: CONSTRUCTORA ALMAJO NORTE S.R.L.		DOMINIO AE192RO	AÑO 2020	
MARCA		MODELO	NÚMERO	
CHASIS SCANIA		P380 B8X4	+9BSP8X400++L3957121+	
MOTOR SCANIA		XX	8347233	
TACOGRAFO CONTINENTAL			10097596	
LIMITADOR No				
CARROCERIA -		TBV (BATEA VOLCABLE)	-	
EXpte. VTP -			PLANO VTP No. -	

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BASCULA	FZA. IZO.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.16	
1	4546	9.52	11.2	15.0	46.46	CO(%)	HC(ppm)	
2	2403	7.19	6.99	2.78	60.15	NOX		
3	3445	8.78	9.61	8.64	54.42	RUIDO		
4	3184	6.84	7.99	14.39	47.48			
TOTAL		13578			51.14	EXT. ESCAPE	84.0 dBA	
FRENO ESTAC.	2	13578	11.96	10.42	12.88	INT. PASAJE	MOT. 3/4	
						INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.	
	3	13578	14.12	16.33	13.53	22.86	DERIVA	-1.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

030516(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniciones, Cintas, Abs/Ebs > Cintas frenos que sobresalen del perfil de las campanas (4° eje lado derecho plato de freno,flojo)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	ALVES BATISTA,	Ing. MALUENDEZ, MARCELO PEDRO Mat. N°: 10728(COPIME)

Página 1 de 1
Certificado: W-114915



Antecedentes de la Actividad Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *				
Empresa/ Transportista inscrita en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT			Nro:-	
Antecedentes de las Modificaciones				
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).			Nro:-	
Denominación del Art. 33 (CAMION RIGIDO)			CAB SIMPLE C/BATEA VOLCABLE	
SENASA				
Antecedentes de las Reparaciones				
Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento
REVISION A LA VERA DE LA RUTA				
FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION