Odlewnia Kalwisz Sp. z o.o.

To: Hollerau Pumpenwerke GmbH

8D report - part:310020

Scorecards

2024Q3	3037 ppm, on time 67.4 %
2024Q4	3118 ppm, on time 64.2 %
2025Q1	3131 ppm, on time 68.5 %
2025Q2	3434 ppm, on time 65.5 %
2025Q3	3075 ppm, on time 71.7 %
2025Q4	3079 ppm, on time 78.8 %
2026Q1	2714 ppm, on time 74.5 %
2026Q2	2379 ppm, on time 78.0 %
2026Q3	2376 ppm, on time 63.5 %

D1 Team: quality manager, production lead, sales.

D2 Problem: defect rate above the agreed target (see scorecards).

D3 Containment: 100 % inspection of outgoing lots until closure.

D4 Root cause: under analysis; first findings within 10 working days.

D5-D6 Corrective actions: process and gauge review, verified on 3 lots.

D7 Prevention: control plan and FMEA updated.

D8 Closure: after 3 months below the agreed ppm.

Commitment: 300 ppm.