ETAT DES LIEUX D'ENTREE

Entre les soussignés :

1. **Monsieur Bernard Gaston Marie Félicien HENRI**, NN : 58.05.07-243.24, représenté par la SA JOSE MARCHAND, dont le siège social est établi Route d'Espérance 26 à 4960 MALMEDY, ayant un siège d'exploitation situé Quai E. Van Beneden 14 à 4020 LIEGE (BCE 0455.003.937 et RPM VERVIERS) – Tél. : 04.368.80.25 – Fax : 04.368.80.76 – Mail : immomarchand@hotmail.com – représentée par Monsieur Olivier MAREE, agent immobilier IPI sous le n° 103.171, agissant sous le couvert d'un mandat de gestion locative conféré en date du 01.02.2016 par le propriétaire ci-avant préqualifié

   - le propriétaire -

et

2. **Monsieur Annabelle BORREMANS,** NN : 73.08.08-352.27, né à BERCHEM-SAINTE-AGATHE, domiciliée rue de l'Athénée, 2 à 4130 ESNEUX ;

   - le locataire entrant -

Il a été procédé à un état des lieux contradictoire d'entrée du bien loué, situé à 4130 ESNEUX, rue de Bruxelles, 67/C.

Tous les calorimètres sont neufs et sont à "0".

Il a été constaté :

1. Living (salon-salle à manger) :

- La porte, les chambranles, et la serrure et clenches ont été remis à neuf.
- Le parquet et les plinthes sont en parfait état.
- Les murs et le plafond sont neufs, peints en blanc, rouge et vert.
- Les murs de briques sont en parfait état et ne peuvent en aucun être peints.
- Les poutres en bois sont en parfait état.
- Les prises et interrupteurs sont en parfait état.
- Les éclairages sont neufs, appartiennent au propriétaire et sont mis à la disposition des locataires.
- Les radiateurs avec vanne thermostatique sont comme neufs.
- Les châssis et leur vitrage sont en parfait état.
- .....
- .....

2. Cuisine :

- Le parquet et les plinthes sont en parfait état.
- Les murs et le plafond sont neufs, peints en blanc et vert pomme.
- Les poutres en bois sont en parfait état.
- Les prises et interrupteurs sont en parfait état.
- Les éclairages sont neufs, appartiennent au propriétaire et sont mis à la disposition des locataires.
- Le radiateur avec vanne thermostatique est en très bon état.
- Le châssis et son vitrage sont en très bon état.
- Les meubles hauts et bas sont en très bon état. Poignée du tiroir du bas cassée

- Le plan de travail est en bon état.
- Les taques de cuissons, le four, le frigo, et la hotte sont en excellent état.
- L'évier et la robinetterie sont en très bon état.
- Le tiroir de gauche sous le plan de travail est cassé
- Deux languettes de parquet sont écartées.

4. Salle de bains :

- La porte, les chambranles, et la serrure et clenches ont été remis à neuf.
- Le parquet et les plinthes sont en parfait état.
- Les murs et le plafond sont neufs, peints en blanc et orange.
- Les prises et interrupteurs sont en parfait état.
- Les éclairages sont neufs, appartiennent au propriétaire et sont mis à la disposition des locataires.
- Le radiateur avec vanne thermostatique est en très bon état.
- Le châssis et son vitrage sont en très bon état.
- La douche et sa robinetterie sont neufs.
- L'évier et sa robinetterie ainsi que le miroir et les meubles sont neufs.
- Le boiler est en parfait état.
- .....
- .....

5. Chambre à coucher principale :

- La porte, les chambranles, et les serrures et clenches ont été remis à neuf.
- Le parquet et les plinthes sont en parfait état.
- Les murs et le plafond sont neufs, peints en blanc et orange.
- Les prises et interrupteurs sont en parfait état.
- Les éclairages sont neufs, appartiennent au propriétaire et sont mis à la disposition des locataires.
- Le radiateur avec vanne thermostatique est en très bon état.
- Le châssis et son vitrage sont en très bon état.
- Les appuis de fenêtre sont en très bon état.
- .....
- .....

6. Chambre à coucher 2 :

- Les portes, les chambranles, et les serrures et clenches ont été remis en état.
- Le parquet et les plinthes sont en parfait état.
- Les murs et le plafond sont neufs, peints en blanc et rouge.
- Les prises et interrupteurs sont en parfait état.
- Les éclairages sont neufs, appartiennent au propriétaire et sont mis à la disposition des locataires.
- Le radiateur avec vanne thermostatique est en très bon état.
- Le châssis et son vitrage sont en très bon état.
- Les appuis de fenêtre sont en très bon état.
- .....
- .....

CONSTATATIONS PARTICULIERES – COCHEZ CE QUI CONVIENT

1. Chauffage central

☐ Le bon fonctionnement a été constaté

2. Installation d'eau chaude ou chauffe-eau

☐ Le bon fonctionnement a été constaté.
Le premier entretien du boiler devra avoir lieux le 01.11.2018.

3. Installation d'eau

☐ Le bon fonctionnement a été constaté.
L'indice relevé au compteur d'eau n° 99-7584027 **=** 714 **m³.**

4. Installation électrique et éclairage

☐ Le bon fonctionnement a été constaté.
L'indice relevé au compteur électrique n° 32839323 **=Jour :** 28797 **KwH**
L'indice relevé au compteur électrique n° 32839323 **=Nuit :** 19086 **KwH**
Code EAN : 541456700002192736 Nuit

5. Tuyaux d'écoulement des eaux dans la cuisine, salle de bain (bain, lavabo) remise et/ou garage et tuyaux de descente d'eau à l'extérieure de la maison

☐ Sont en bon état.

6. Fonctionnement de la ou les toilettes et chasses d'eau

☐ Le bon fonctionnement a été constaté.

7. Clefs remises

- Une clé de la porte d'entrée de l'immeuble.
- Une clé de la porte de l'appartement.
- Une clé boîte aux lettres

Fait à LIEGE, le 18.10.2017.

Le locataire

lu et approuvé

Le propriétaire

Lu et approuvé

C. BEAUJEAN

Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».